

## Цифровой манометр

**fubag**

ART 68641229

РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН!



Встроенный  
фонарь



Сохранение  
измерений



0,3 - 7 бар



Измерение  
в PSI, BAR  
и KGS

# FPM 10

ART 68641229

2 батарейки CR2032  
в комплекте

## Цифровой манометр

1. Перед измерением  
убедитесь, что  
двигатель выключен

2. Нажмите кнопку  
включения и  
дождитесь пока  
на дисплее  
появятся цифры

3. Надежно  
подсоедините  
наконечник  
манометра  
к шине  
(не забудьте  
выкрутить  
колпачок  
нипеля).  
Удерживайте  
манометр до  
появления  
измерений

4. Результат будет  
высвечиваться  
на дисплее  
примерно 30  
секунд, затем  
дисплей  
автоматически  
выключится

5. Для ручного  
выключения  
манометра нажмите  
кнопку включения  
и удерживайте  
3 секунды

6. Манометр  
измеряет давление  
в PSI, BAR и KGS.  
Для выбора нужно  
нажать кнопку UNIT

7. Для сохранения  
измерений нужно  
нажать на SET

**ФОНАРЬ**  
Для включения  
и выключения  
фонаря нужно  
нажать кнопку  
с иконкой лампы

**СТРАВЛИВАНИЕ  
ВОЗДУХА**  
Подсоедините  
наконечник  
к нипелю.  
Удерживайте  
клапан и следите  
за дисплеем

[www.fubag.ru](http://www.fubag.ru)

Fubag Professional GmbH  
Konrad-Zuse-Platz 8,  
Munich, Germany

**EAC**



MADE IN PRC